

АКТ обследования объекта
на предмет безопасности и технической укреплённости

Г. _____
(наим. пункт)

Росси́я
02.08.2016

Полное наименование объекта МБДОУ, детский сад № 11
г. Сызрань

Адрес: г. Сызрань, ул. Гаммалева, 60.

Руководитель объекта (Ф.И.О., тел., факс) Сизуринский
Илья Дмитриевич

Характеристика объекта

Расположение объекта (отдельно стоящее здание, дом, отдельная территория с производственными (административными) зданиями и сооружениями и т.д.) отдельно стоящее здание.

Категория объекта (особой важности, повышенной опасности, жизнеобеспечения, массового пребывания людей) образовательный - производственный

Количество входов (основного здания, если таковое имеется): 4 основных (18 входов)

Контроль за состоянием подвальных и чердачных помещений * (при их наличии ограничение доступа посторонних лиц): контроль имеется, доступ закрыт

Территория

Наличие внешнего ограждения и его характеристики (указать целое, либо с нарушениями целостности) сетка рабица (сетчатый) брусчатый газон, цементный карниз

Исключение возможности подъезда к объекту постороннего транспорта исключено

Иные сооружения, находящиеся на территории (кол-во, какие именно) барьеры пропускные,

Наличие освещения территории есть

Наличие возможности свободного подъезда к зданиям и сооружениям спецмашин* имеется

Охрана

Наличие квалифицированной физической охраны* (указать вид: ведомственная, вневедомственная, ЧОП, сторожевая и наименование охранной организации, либо отсутствует): отсутствует,

Численность и режим работы с 05:30 утра по 05:30 утра

Помещение для охраны, хранения оружия (имеется или нет) нет!

Обследование произведено сотрудником (или комиссионно)

Виктор Юлианович

но, Рекс Селли (Ф.И.О., должность, материал) Ирина РЗ

при участии руководителя (представителей) объекта (Ф.И.О. участников, должность) А.И.В. Семенов (подпись Ф.И.О.)

Представитель (собственник)

Сотрудники других организаций _____

Сотрудник ФМОВО ФГКУ УВО _____

Сотрудник МОМВД _____