

**АКТ обследования объекта  
на предмет безопасности и технической укреплённости**

Г. \_\_\_\_\_  
(нас. пункт)

Р.С. \_\_\_\_\_  
03.09.2016

Полное наименование объекта МБДОУ, детский сад № 11

Адрес: г. Дзержинск, ул. Голубицкая, в.о.

Руководитель объекта (Ф.И.О., тел., факс) Сидуринский  
Илья Дмитриевич

**Характеристика объекта**

Расположение объекта (отдельно стоящее здание, дом, отдельная территория с производственными (административными) зданиями и сооружениями и т.д.) отдельно стоящее здание

Категория объекта (особой важности, повышенной опасности, жизнеобеспечения, массового пребывания людей) образовательный - производственный

Количество входов (основного здания, если таковое имеется): 4 основных (1 в здание)

Контроль за состоянием подвальных и чердачных помещений \* (при их наличии ограничение доступа посторонних лиц): есть контроль и запись, доступ ограничен

**Территория**

Наличие внешнего ограждения и его характеристики (указать целое, либо с нарушениями целостности) автоматическое ограждение: бетонный забор, железобетонный шпалерный

Исключение возможности подъезда к объекту постороннего транспорта исключено

Иные сооружения, находящиеся на территории (кол-во, какие именно) веранда, прачечная

Наличие освещения территории есть

Наличие возможности свободного подъезда к зданиям и сооружениям спецмашин\* исключено

**Охрана**

Наличие квалифицированной физической охраны\* (указать вид: ведомственная, вневедомственная, ЧОП, сторожевая и наименование охранной организации, либо отсутствует): три сотрудника

Численность и режим работы с 05:30 до 05:30 часов

Помещение для охраны, хранения оружия (имеется или нет) нет!



### Средства безопасности

Наличие средств для оказания первой медицинской помощи \* (медицинская аптечка, медпункт) есть

Средства индивидуальной защиты есть

Металлоискатели (шт.) (указать ручн. или стационар.) нет

Наличие первичных средств пожаротушения \* (огнетушители) есть 23

Наличие системы пожарной сигнализации \* есть

Наличие видеонаблюдения \*:

наружное (кол-во камер) 4 есть

внутренние (кол-во камер) нет

наличие видеорегистратора (срок хранения информации) 30 суток

Кнопки экстренного вызова полиции (кол-во) есть 1

Система аварийного освещения есть

Наличие телефона с автоматическим определением номера и записывающим устройством \* есть 2х линий. устройство

Звуковое оповещение о возникновении ЧС \* есть

### Документация по безопасности

План действия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций \* есть

есть

Схема эвакуации есть

Порядок взаимодействия с подразделениями МВД России, ФСБ России, МЧС России, с указанием телефонов оперативных дежурных есть

Проведение занятий (инструктажей) с сотрудниками по действиям при угрозе совершения террористических актов есть

Наличие наглядной информации о действиях при угрозе и совершении террористических актов \* есть

Проверка персонала на предмет совершения преступлений \* есть

Предложения по повышению технической укрепленности объекта:

1) Усилить и расширить по периметру территории укрепленного сарая

Обследование произведено сотрудником (или комиссионно)

Виктор Юлианович

по: Реконструкция Шрибе. РЗ

(Ф.И.О., должность, звание)

при участии руководителя (представителей) объекта (Ф.И.О. участников, должность) О.И.В. Сефуринская

(вписан Ф.И.О.)

Представитель (собственник)

Сотрудники других организаций \_\_\_\_\_

Сотрудник ФМОВО ФГКУ УВО \_\_\_\_\_

Сотрудник МОМВД \_\_\_\_\_